

 Commune : **COUSTAUSSA** | Rivière : **La Sals**
RD 613 PR 74+450 - scierie

Commentaires : Le Pla du Moulin
 1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM11_S_806 **Date de mise à jour :** 08/09/2017
Auteur : DDTM 11



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.27393450 / Y: 42.93820710
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 640680.68 / Y: 6204585.37
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2739345 / Y: 42.9382071
Code Hydro: Y1130500 **Rive de référence:** Droite


17 octobre 1940
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Moulin Planas - rive droite. rénovation du mur - repère non trouvé . Date d'enquete : 14/03/2002

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_806_1 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : DDTM 11



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Disparu
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -
Type de repérage : Source bibliographique
Organisme(s) : DDTM 11