



Commune : **MARSA**
Rivière : **Le Rebenty**

RD 107 - PR 32+220

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM11_S_889 **Date de mise à jour :** 08/09/2017
Auteur : DDTM 11



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.18465157 / Y: 42.82177030
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 633252.84 / Y: 6191709.05
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1846516 / Y: 42.8217703
Code Hydro: Y1100500 **Rive de référence:** Non renseigné


17 Octobre 1940

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**
Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Repère non trouvé. Date d'enquete : 07/11/2001

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_889_1 **Date de mise à jour :** 19/02/2018
Auteur : DDTM 11



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Disparu
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDTM 11