Commune : **MARSA** | Rivière : **Le Rebenty**

RD 107 - PR 30+010

Commentaires : Le Moulin

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM11_S_890 **Date de mise à jour :** 08/09/2017
Auteur : DDTM 11

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.16378617 / Y: 42.82357790
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 631546.92 / Y: 6191927.93
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1637862 / Y: 42.8235779
Code Hydro: Y1100500 **Rive de référence:** Non renseigné

17 Octobre 1940

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Repère non trouvé . Date d'enquete : 07/11/2001

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_890_1 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
Auteur : DDTM 11

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Disparu
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDTM 11