

	Commune : MARSA RD 107 - PR 30+010	Rivière : Le Rebenty
Commentaires : Le Moulin		1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : DDTM11_S_890

Date de mise à jour : 08/09/2017

Auteur : DDTM 11



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.16378617 / Y: 42.82357790

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 631546.92 / Y: 6191927.93

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1637862 / Y: 42.8235779

Code Hydro: Y1100500

Rive de référence: Non renseigné

	17 Octobre 1940 Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Non renseigné
---	--	---

Commentaires : Repère non trouvé . Date d'enquete : 07/11/2001

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_890_1

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM 11

17/04/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Disparu

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDTM 11



Vue du repère