

	Commune : <b>MARSA</b>	Rivière : <b>Le Rebenty</b>
	<b>RD 107 - PR 29+230</b>	

**Commentaires :** Le village - pont sur le Rebenty

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest  
**Code :** DDTM11\_S\_920      **Date de mise à jour :** 08/09/2017  
**Auteur :** DDTM 11



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.15459947 / Y: 42.82245370  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 630793.58 / Y: 6191810.92  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1545995 / Y: 42.8224537  
**Code Hydro:** Y1100500      **Rive de référence:** Non renseigné

	<b>17 Octobre 1940</b>	
	Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Nature du repère : <b>Non renseigné</b>

**Commentaires :** Culée gauche. repère non trouvé. Date d'enquete : 07/11/2001

**GÉNÉRAL**

**Code :** DDTM11\_R\_920\_1      **Date de mise à jour :** 12/09/2017  
**Auteur :** DDTM 11



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -**

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme :** DDTM 11