

Commune : **MARSA** | Rivière : **Le Rebenty**
RD 107 - PR 29+230

Commentaires : Le village - pont sur le Rebenty

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM11_S_920 **Date de mise à jour :** 08/09/2017
Auteur : DDTM 11



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.15459947 / Y: 42.82245370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 630793.58 / **Y:** 6191810.92
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1545995 / Y: 42.8224537
Code Hydro: Y1100500 **Rive de référence:** Non renseigné

17 octobre 1940
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Culée gauche. repère non trouvé. Date d'enquete : 07/11/2001

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_920_1 **Date de mise à jour :** 12/09/2017
Auteur : DDTM 11



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Disparu
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme(s) : DDTM 11