



Commune : **BELFORT-SUR-REBENTY**

RD 222 - PR 0,225

1

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : DDTM11_S_961

Date de mise à jour : 08/09/2017

Auteur : DDTM 11



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.06288276 / Y: 42.83883060

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 623307.39 / Y: 6193716.79

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0628828 / Y: 42.8388306



17 Septembre 1963

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Pont, repère non trouvé - la Rabasse affluent du Rébenty . Date d'enquete : 06/11/2001

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_961_1

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM 11

24/04/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Disparu

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDTM 11



Vue du repère