Commune : **BELFORT-SUR-REBENTY**

RD 222 - PR 0,225

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM11_S_961 **Date de mise à jour :** 08/09/2017
Auteur : DDTM 11



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.06288276 / Y: 42.83883060
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 623307.39 / Y: 6193716.79
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0628828 / Y: 42.8388306

17 Septembre 1963

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Pont. repère non trouvé - la Rabasse affluent du Rébenty . Date d'enquete : 06/11/2001

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_961_1 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : DDTM 11

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Disparu
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDTM 11