
	Commune : <b>NIORT-DE-SAULT</b>	Rivière : <b>Le Rebenty</b>
	<b>RD 107 - PR 12+940</b>	
<b>Commentaires :</b> Le village		<b>1</b> Repère(s) sur le site

<b>GÉNÉRAL</b> <hr/> <b>Unité de gestion :</b> Méditerranée Ouest <b>Code :</b> DDTM11_S_972 <b>Date de mise à jour :</b> 08/09/2017 <b>Auteur :</b> DDTM 11	
<b>GÉOLOCALISATION</b> <hr/> <b>Coordonnées WGS84 :</b> X: 2.00416613 / Y: 42.80223470 <b>Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :</b> X: 618451.01 / Y: 6189706.11 <b>Coordonnées RGF93 (ETRS89) :</b> X: 2.0041661 / Y: 42.8022347 <b>Code Hydro:</b> Y1100500 <b>Rive de référence:</b> Non renseigné	

	<b>17 Octobre 1940</b> Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b> Nature du repère : <b>Non renseigné</b>
<b>Commentaires :</b> Pont côte amont. repère non trouvé - travaux récents. Date d'enquete : 26/10/2001	

<b>GÉNÉRAL</b> <hr/> <b>Code :</b> DDTM11_R_972_1 <b>Date de mise à jour :</b> 24/04/2018 <b>Auteur :</b> DDTM 11	<b>MARQUE</b> <hr/> <b>Maximum de l'inondation :</b> Oui <b>Visibilité :</b> Non renseigné <b>État du repère :</b> Disparu <b>Pérennité :</b> Non renseigné <b>Repère calculé :</b> Non renseigné <b>PHEC :</b> Non renseigné
	<b>SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -</b> <hr/> <b>Type de repérage :</b> Source bibliographique <b>Organisme :</b> DDTM 11