



Commune : COURSAN

## Canal de Ceinture

Commentaires : Les Seignes. Canal de ceinture

1

Repère(s) sur le site



### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : DDTM11\_S\_996

Date de mise à jour : 08/09/2017

Auteur : DDTM 11



Vue du site

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.05305599 / Y: 43.27806260

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 704309.33 / Y: 6242099.9

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.053056 / Y: 43.2780626



## Date inconnue ou approximative

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 4.54 m

Nature du repère : Non renseigné

Commentaires : Limnimètre grave sur la pile droite des vannes. rive gauche de l'Aude Ex N° 036- F, Etude 1994. Date d'enquête : 21/12/1999

### GÉNÉRAL

Code : DDTM11\_R\_996\_1

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM 11

24/07/2025

### MARQUE

Texte : Evénement non identifié

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDTM 11

### NIVELLEMENT INITIAL


Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 4.540 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 4.54 m



Vue du repère