



Commune : LIMOUX

## Avenue Camille Bouche #2

Commentaires : Les Religieuses - micro centrale

Rivière : L' Aude

1

Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : DDTM11\_S\_1008

Date de mise à jour : 19/01/2018

Auteur : DDTM 11



Piédroit de l'entrée - rive gauche. robinetterie en ruines contiguë à la micro-centrale.

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.21398350 / Y: 43.05985200

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 635917.5 / Y: 6218157.55

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2139835 / Y: 43.059852

Code Hydro: Y1--0200

Rive de référence: Gauche



## 17 Octobre 1940

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Non renseigné

Commentaires : Piédroit de l'entrée - rive gauche. robinetterie en ruines contiguë à la micro-centrale. Date d'enquête : 24/07/2002

### GÉNÉRAL

Code : DDTM11\_R\_1008\_1

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM 11

17/04/2018

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDTM 11

### NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Référence nivellée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.380 m