


Commune : **PORTEL-DES-CORBIERES**Rivière : **La Berre**

Bâtiment agricole dans les vignes

Commentaires : RD 611a PR 4+430

1


Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** DDTM11_S_1131**Date de mise à jour :** 04/04/2018**Auteur :** DDTM 11

mur intérieur de la bâtie - rive droite

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.87678160 / Y: 43.04995000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 689952.35 / Y: 6216745.47**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.8767816 / Y: 43.04995**Code Hydro:** Y08-0400**Rive de référence:** Droite**12 Novembre 1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **40.9 m**Nature du repère : **Marque peinture ou encre****Commentaires :** Mur intérieur de la bâtie - rive droite. trait rouge sur le mur intérieur du bâtiment Date d'enquête : 23/11/1999**GÉNÉRAL****Code :** DDTM11_R_1131_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM 11

15/01/2021



mur intérieur de la bâtie - rive droite

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDTM 11**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode :** Non renseigné**Référence nivellée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 39.650 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.250 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 40.9 m