


Commune : **PORTEL-DES-CORBIERES**Rivière : **La Berre****Les Clampets - Bâtiment agricole****Commentaires :** RD 611a PR 5+580 -**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** DDTM11_S_1134**Date de mise à jour :** 04/04/2018**Auteur :** DDTM 11**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.88779500 / Y: 43.05133700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 690850.64 / Y: 6216898.34**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.887795 / Y: 43.051337**Code Hydro:** Y08-0400**Rive de référence:** Gauche

mur intérieur de la bâtisse - rive gauche

**12 Novembre 1999**Altitude calculée de l'eau : **33.76 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque peinture ou encre****Commentaires :** Mur intérieur de la bâtisse - rive gauche. trait rouge sur le mur intérieur du bâtiment agricole- Date d'enquête : 23/11/1999**GÉNÉRAL****Code :** DDTM11_R_1134_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM 11

15/01/2021



mur intérieur de la bâtisse - rive gauche

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDTM 11**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode :** Non renseigné**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 32.170 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.590 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 33.76 m