



Commune : LIMOUX

Rivière : L' Aude

## Rue des jardins [côte berge gauche]

Commentaires : Flassian

2

Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : DDTM11\_S\_1237

Date de mise à jour : 26/01/2018

Auteur : DDTM 11



façade intérieure - rive gauche

## GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22033370 / Y: 43.06670400

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 636442.72 / Y: 6218914.23

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2203337 / Y: 43.066704

Code Hydro: Y1--0200

Rive de référence: Gauche



25 Octobre 1891

Altitude calculée de l'eau : 163.8 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Non renseigné

Commentaires : Façade intérieure - rive gauche. maison en bordure du ruisseau Nantil. Date d'enquete : 07/09/2012

## GÉNÉRAL

Code : DDTM11\_R\_1237\_2

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM 11

19/02/2018

## MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDTM 11

## NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 162.230 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.570 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 163.8 m



façade intérieure rive gauche