
Commune : **BROUSSES-ET-VILLARET**

Rivière : **La Dure**

**3 Route du Villaret**


**2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest

**Code :** DDTM11\_S\_1530 **Date de mise à jour :** 08/09/2017

**Auteur :** DDTM 11



**GÉOLOCALISATION**


**Coordonnées WGS84 :** X: 2.25235959 / Y: 43.34286850

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 639344.04 / Y: 6249589.68

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.2523596 / Y: 43.3428685

**Code Hydro:** Y1350540 **Rive de référence:** Gauche




**25 Octobre 1891**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

**Commentaires :** Pont de la RD 103 sur la Dure, culée amont rive gauche. Borne située à 2,01 mètres au-dessous de celle de 1930 Située à 7,07 m sous le niveau de la chaussée. Date d'enquete : 15/03/2005

**GÉNÉRAL**

**Code :** DDTM11\_R\_1530\_1 **Date de mise à jour :** 18/10/2022

**Auteur :** DDTM 11



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné

**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -**

**Type de repérage :** Source bibliographique

**Organisme :** DDTM 11