


Commune : **BROUSSES-ET-VILLARET** | Rivière : **La Dure**

9 Chemin de Cambou

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM11_S_1532 **Date de mise à jour :** 08/09/2017
Auteur : DDTM 11



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.25592071 / Y: 43.34956580
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 639639.96 / Y: 6250331.39
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2559207 / Y: 43.3495658
Code Hydro: Y1350540 **Rive de référence:** Non renseigné

30 mars 1930
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Passerelle au moulin du Cambou. L'eau est passée par dessus la passerelle en 1930, ce témoignage est confirmé par un document de 1830 mentionnant une ligne des hautes eaux 2,20 m au dessus du barrage de la prise d'eau du moulin . Date d'enquete : 15/03/2005

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_1532_1 **Date de mise à jour :** 19/02/2018
Auteur : DDTM 11

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné



SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme(s) : DDTM 11