Commune : **BROUSSES-ET-VILLARET** | Rivière : **La Dure**

# 9 Chemin de Cambou

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest
**Code :** DDTM11_S_1532 **Date de mise à jour :** 08/09/2017
**Auteur :** DDTM 11




Vue du site

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.25592071 / Y: 43.34956580
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 639639.96 / Y: 6250331.39
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.2559207 / Y: 43.3495658
**Code Hydro:** Y1350540 **Rive de référence:** Non renseigné

# 30 Mars 1930

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

**Commentaires :** Passerelle au moulin du Cambou. L eau est passée par dessus la passerelle en 1930, ce témoignage est confirmé par un document de 1830 mentionnant une ligne des hautes eaux 2,20 m au dessus du barrage de la prise d eau du moulin . Date d'enquete : 15/03/2005

## GÉNÉRAL

**Code :** DDTM11_R_1532_1 **Date de mise à jour :** 19/02/2018
**Auteur :** DDTM 11

Vue du repère

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

**Type de repérage :** Source bibliographique
**Organisme :** DDTM 11