




Commune : LAURABUC

82 A Le Noyer**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** DDTM11_S_1613**Date de mise à jour :** 08/09/2017**Auteur :** DDTM 11

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.99670967 / Y: 43.26832070**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 618498.88 / Y: 6241533.25**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.9967097 / Y: 43.2683207**1^{er} Janvier 1960**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Ferme de Noyer. Une dame ayant habité cette ferme nous dit qu'en 1960, l'eau est entrée dans la cuisine La ferme située à proximité s'appelle "Crabo Négado", ce qui signifie "Chèvre Noyée" Point coté 155m sur la D 116, carte à 1/25 000. Date d'enquête : 15/03/2005

GÉNÉRAL**Code :** DDTM11_R_1613_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM 11

28/04/2023

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDTM 11**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode :** Non renseigné**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.200 m

Vue du repère