Commune : **LAURABUC**

82 A Le Noyer

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM11_S_1613 **Date de mise à jour :** 08/09/2017
Auteur : DDTM 11

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.99670967 / Y: 43.26832070
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 618498.88 / Y: 6241533.25
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9967097 / Y: 43.2683207

1er Janvier 1960

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Ferme de Noyer. Une dame ayant habité cette ferme nous dit qu'en 1960, l'eau est entrée dans la cuisine La ferme située à proximité s'appelle "Crabo Négado", ce qui signifie "Chêvre Noyée" Point coté 155m sur la D 116, carte à 1/25 000. Date d'enquête : 15/03/2005

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_1613_1 **Date de mise à jour :** 28/04/2023
Auteur : DDTM 11

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.200 m