




Commune : LAURABUC

112 Les Pesquiers**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** DDTM11_S_1614**Date de mise à jour :** 08/09/2017**Auteur :** DDTM 11**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.99643087 / Y: 43.26351260**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 618469.44 / Y: 6240999.08**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.9964309 / Y: 43.2635126**28 Juillet 1990****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau :** non déterminé**Nature du repère :** Non renseigné**Commentaires :** Villa Ste Marie, en bordure de la RD 623 et du ruisseau de la Mairevieille (rive droite). L'eau a atteint l'angle de la maison Point coté 161m au carrefour D116-D623, carte à 1/25 000. Date d'enquête : 15/03/2005**GÉNÉRAL****Code :** DDTM11_R_1614_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM 11

16/04/2018

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDTM 11**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode :** Non renseigné**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.200 m