




Commune : PEZENS

## 1 Rue Molière #2

Rivière : Le Fresquel

**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** DDTM11\_S\_1752**Date de mise à jour :** 08/09/2017**Auteur :** DDTM 11

Vue du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.26441537 / Y: 43.25382940**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 640229.89 / Y: 6239682.9**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.2644154 / Y: 43.2538294**Code Hydro:** Y13-0400**Rive de référence:** Non renseigné**11 Octobre 1940**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires :** Route de Caux et Sauzens (RD 48). Maison de propriétaire à l'intérieur.. Le propriétaire montre l'étagère sur laquelle se trouvaient les livres qui étaient mouillés et moisis à son retour de Carcassonne. Il y a eu 80 cm d'eau à l'intérieur de la maison. Date d'enquête : 22/11/2004**GÉNÉRAL****Code :** DDTM11\_R\_1752\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM 11

19/02/2018

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDTM 11**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode :** Non renseigné**Référence nivellée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.800 m

Vue du repère