




Commune : PUGINIER

Rivière : Le ruisseau de Puginier

Proche 71 Bajoffre 11400 La Pomarède

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** DDTM11_S_1779**Date de mise à jour :** 08/09/2017**Auteur :** DDTM 11

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.91941928 / Y: 43.39627900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 612415.31 / Y: 6255838.86**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.9194193 / Y: 43.396279**Code Hydro:** Y1300520**Rive de référence:** Non renseigné

1^{er} Septembre 1871

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Non renseigné

Commentaires : RD 217, pont sur le chemin de Lenfaro, ruisseau du Puginier (ou St Laurent). La date de la crue de référence (01/09/1871) est qualifiée de "Hautes Eaux". Le niveau de la crue est à 40 cm sous la voûte de l'ouvrage soit sensiblement au niveau du sol des champs voisins Point coté 183 m sur le pont (carte à 1/25 000). Date d'enquête : 07/11/1871

GÉNÉRAL**Code :** DDTM11_R_1779_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM 11

28/04/2023

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDTM 11