


Commune : **SOUILHE**Rivière : **Le ruisseau de Puginier****Ancienne maison du garde barriere****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** DDTM11_S_1851**Date de mise à jour :** 08/09/2017**Auteur :** DDTM 11

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.90163754 / Y: 43.36853050**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 610931.23 / Y: 6252774.59**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.9016375 / Y: 43.3685305**Code Hydro:** Y1300520**Rive de référence:** Non renseigné**Date inconnue ou approximative**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires :** Ancienne maison du garde b arrière au lieu dit l'Avescat (n'existe plus). "Le garde barrière a eu un peu d'eau dans la maison lors des très fortes crues". Prendre comme référence de hauteur d'eau le niveau des rails. Date d'enquête : 22/11/2004**GÉNÉRAL****Code :** DDTM11_R_1851_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM 11

24/07/2025

MARQUE**Texte :** Evènement non identifié**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme(s) :** DDTM 11

Vue du repère