

Commune : **VILLEPINTE**Rivière : **Le Fresquel****457 Au Midi de la Ville****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** DDTM11_S_1917**Date de mise à jour :** 08/09/2017**Auteur :** DDTM 11

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.08284970 / Y: 43.28104880**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 625512.47 / Y: 6242863.01**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.0828497 / Y: 43.2810488**Code Hydro:** Y13-0400**Rive de référence:** Non renseigné**12 Juin 2000**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Maison de propriétaire lieu dit Pigasse. Il y avait plus d'eau dans les champs qu'autour de la maison, l'eau suivait un ancien bras plus au sud en passant sous l'autre pont de la RN 113 (pont de décharge). Date d'enquête : 01/01/2005

GÉNÉRAL**Code :** DDTM11_R_1917_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM 11

24/04/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique**Organisme :** DDTM 11**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode :** Non renseigné**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.300 m

Vue du repère