

Commune : **VILLEGLY****Cabanon**Rivière : **La Clamoux**

Commentaires : Rouires

3


Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Méditerranée Ouest

Code : DDTM11_S_1994

Date de mise à jour : 08/09/2017

Auteur : DDTM 11

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.43622791 / Y: 43.27840150

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 654209.79 / Y: 6242299.59

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.4362279 / Y: 43.2784015

Code Hydro: Y1410620

Rive de référence: Non renseigné

**12 Novembre 1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **133.56 m**Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Mur cabanon - trace limons. marque peinture. Date d'enquête : 30/11/1999

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_1994_3

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM 11

24/04/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 133.560 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 133.56 m