



Commune : **BOULIEU-LES-ANNONAY**

## Stade de Grusse et vestiaires - en rive gauche de la Deûme

**2** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Grand Delta

**Code :** WEB\_S\_201709292549

**Date de mise à jour :** 03/09/2020

**Auteur :** Syndicat des 3 Rivières



Vue du stade de Grusse (laisse d'inondation sur les bâtiments à droite)

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 4.65748590 / Y: 45.26821000

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 829974.04 / Y: 6464570.87

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.6574859 / Y: 45.26821



**13 Octobre 2014**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **396.71 m**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_201709293831

**Date de mise à jour :** 03/09/2020

**Auteur :** Syndicat des 3 Rivières

### MARQUE

**Texte :** Trace d'humidité visible sur façade vestiaires du stade - inondation par crue du 13 octobre 2014

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Oui



Trace d'humidité au-dessus du seuil de la porte

### NIVELLEMENT RÉALISÉ PAR UN GÉOMÈTRE DANS LE CADRE DE LA MISE À JOUR DES PPRI CANCE - DEÛME 2017 - 27/02/2017

**Méthode :** Nivellement direct

**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement réalisé par un géomètre dans le cadre de la mise à jour des PPRI Cance - Deûme 2017.

Références à utiliser pour la levée des laisses de crues ultérieures :

- pour les petites crues : seuil porte vestiaire nivelé à 396.65 m NGF

- pour les plus grandes crues : haut portail face à tampon assainissement nivelé à 398.08 m NGF

**Référence nivelée :** Marque d'inondation

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m) :** 396.710 m

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.000 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 396.71 m