

Commune : APATOU

Rivière : Le Maroni

# Pied du second manguier face à l'embarcadère.

Commentaires: Pied du second manguier face a l'embarcadère.

Repère(s) sur le site

# **GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Guyane Code : GUY\_gin09\_S\_7 Auteur : DEAL Guyane

**Date de mise à jour :** 10/10/2017



# Vue globale du bâtiment

### **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -54.30422600 / Y: 5.22230700 Coordonnées RGFG95 UTM 22N X: 133637.33 / Y: 578200.21 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -54.304226 / Y: 5.222307 Code Hydro: 5---0000 Rive de référence: Non renseigné



# **Juin 2008**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Témoignage oral

Commentaires: Inondation de l'arrière du village (route) par une crique. Montée la plus forte observée entre 18h et 6h la veille du pic de crue.

# **GÉNÉRAL**

**Code:** GUY\_gin09\_R\_7\_1 **Auteur:** DEAL Guyane

Date de mise à jour :

17/04/2018



Vue du support et de la mesure du niveau des PHE

# **MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non État du repère : Non renseigné Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE DES CRUES DU MARONI DE MAI-JUIN 2008 ET AVRIL-MAI 2006 [GINGER ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUSTURES POUR LA DDE DE GUYANE - MAI 2009] -09/01/2009

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

Organisme: GINGER Environnement

# **NIVELLEMENT INITIAL - 29/01/2009**

Méthode: Non renseigné

Organisme: GINGER Environnement

Commentaires sur le nivellement : Mesure manuelle avec un mètre.

La référence n'a pas été nivelée

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Pied du second manguier face a

l'embarcadère.

Système altimétrique : Niv. Général de la Guyane 1977

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m