

Commune : APATOU

# Maison bois au pied de palmiers

Repère(s) sur

le site

2

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guyane Code : GUY\_gin09\_S\_17 Auteur : DEAL Guyane

Date de mise à jour : 10/10/2017





Rivière : Le Maroni

**GÉOLOCALISATION** 

Coordonnées WGS84 : X: -54.42079800 / Y: 5.04029900 Coordonnées RGFG95 UTM 22N X: 120589.46 / Y: 558114.87 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -54.420798 / Y: 5.040299 Code Hydro: 5---0000 Rive de référence: Non renseigné



## **Juin 2008**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires: Village inonde durant 1 mois

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Témoignage oral

## GÉNÉRAL

Code: GUY\_gin09\_R\_17\_1

Date de mise à jour :

Auteur: DEAL Guyane 17/04/2018



Vue du support et de la mesure du niveau des PHE

#### **MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non État du repère : Non renseigné Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE DES CRUES DU MARONI DE MAI-JUIN 2008 ET AVRIL-MAI 2006 [GINGER ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUSTURES POUR LA DDE DE GUYANE - MAI 2009] -09/01/2009

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: GINGER Environnement

## **NIVELLEMENT INITIAL - 30/01/2009**

Méthode: Non renseigné

Organisme: GINGER Environnement

Commentaires sur le nivellement : Mesure manuelle avec un mètre.

La référence n'a pas été nivelée

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : Niv. Général de la Guyane 1977

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.500 m



Commune : APATOU

# Maison bois au pied de palmiers

Rivière : Le Maroni

Repère(s) sur le site

#### **GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Guyane Code: GUY gin09 S 17 Auteur: DEAL Guyane

Date de mise à jour : 10/10/2017





Vue globale du bâtiment

#### **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: -54.42079800 / Y: 5.04029900 Coordonnées RGFG95 UTM 22N X: 120589.46 / Y: 558114.87 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: -54.420798 / Y: 5.040299 **Code Hydro:** 5---0000 Rive de référence: Non renseigné



### Février 2017

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires: lampadaire solaire

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Témoignage oral

## **GÉNÉRAL**

Code: GUY DEAL R 17 2

Date de mise à jour :

Auteur: DEAL Guyane 17/04/2018



**MARQUE** 

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Non État du repère : Disparu Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE LA DEAL GUYANE -**15/05/2017

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: DEAL Guyane

### **NIVELLEMENT INITIAL - 15/05/2017**

Méthode : Autre

Organisme: DEAL Guyane

Commentaires sur le nivellement : mesure manuelle avec un

mètre. La référence n'a pas été nivelée. Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : sol meuble - l'eau est arrivée au

pied du pomme cajou

Système altimétrique : Niv. Général de la Guyane 1977

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m): 0.800 m