

Commune: GRAND-SANTI


Extension de maison en parpaings

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guyane Code: GUY gin09 S 33 Auteur: DEAL Guyane

Date de mise à jour : 10/10/2017



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: -54.44154500 / Y: 4.53149000 Coordonnées RGFG95 UTM 22N X: 118002.9 / Y: 501783.51 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: -54.441545 / Y: 4.53149 **Code Hydro:** 5---0000 Rive de référence: Non renseigné



Rivière : Le Maroni

Juin 2008

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Témoignage oral

GÉNÉRAL

Code: GUY_gin09_R_33_1

Date de mise à jour :

Auteur: DEAL Guyane 02/09/2019



Vue du support et de la mesure du niveau des PHI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Non État du repère : Non renseigné Pérennité: Aucune Repère calculé: Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE DES CRUES DU MARONI DE MAI-JUIN 2008 ET AVRIL-MAI 2006 [GINGER ENVIRONNEMENT ET **INFRASTRUSTURES POUR LA DDE DE GUYANE - MAI 2009] -**09/01/2009

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: GINGER Environnement

NIVELLEMENT INITIAL - 31/01/2009

Méthode: Non renseigné

Organisme: GINGER Environnement

Commentaires sur le nivellement : Mesure manuelle avec un mètre.

La référence n'a pas été nivelée

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : Niv. Général de la Guyane 1977

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.500 m



Commune : **GRAND-SANTI**

Rivière : Le Maroni

Extension de maison en parpaings

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guyane Code : GUY_gin09_S_33 Auteur : DEAL Guyane

Date de mise à jour : 10/10/2017



Vue globale du bâtiment

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -54.44154500 / Y: 4.53149000 Coordonnées RGFG95 UTM 22N X: 118002.9 / Y: 501783.51 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -54.441545 / Y: 4.53149 Code Hydro: 5---0000 Rive de référence: Non renseigné



Février 2017

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Limite au sol

Commentaires : point GINGER 33 non inondé en février 2017 - l'eau touche tout juste le pied de la maison

GÉNÉRAL

Code: GUY_DEAL_R_33_b

Date de mise à jour :

Auteur : DEAL Guyane 19/02/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non État du repère : Disparu
Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE LA DEAL GUYANE -

15/05/2017

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: DEAL Guyane