



Commune : **GRAND-SANTI**

Rivière : **La Lawa**

## 3e marche de structure béton au pied du marche

**Commentaires :** 3e marche de structure béton au pied du marche

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Guyane

**Code :** GUY\_gin09\_S\_47

**Date de mise à jour :** 10/10/2017

**Auteur :** DEAL Guyane



Vue globale du bâtiment

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -54.38254400 / Y: 4.27325700

**Coordonnées RGFG95 UTM 22N X:** 124429.67 / Y: 473158.88

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -54.382544 / Y: 4.273257

**Code Hydro:** 5---0001

**Rive de référence:** Non renseigné



**Juin 2008**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Forte érosion de berges. Risque de déstabilisation du marche.

### GÉNÉRAL

**Code :** GUY\_gin09\_R\_47\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** DEAL Guyane

17/04/2018

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Non renseigné

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** ETUDE DES CRUES DU MARONI DE MAI-JUIN 2008 ET AVRIL-MAI 2006 [GINGER ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES POUR LA DDE DE GUYANE - MAI 2009] - 09/01/2009

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** GINGER Environnement

### NIVELLEMENT INITIAL - 31/01/2009

**Méthode :** Non renseigné

**Organisme :** GINGER Environnement

**Commentaires sur le nivellement :** Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Description référence du repère :** 3e marche de structure béton au pied du marche

**Système altimétrique :** Niv. Général de la Guyane 1977

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.000 m