

Commune : GRAND-SANTI

Rivière : La Lawa

# Dalle de salle de classe à droite avant le carbet


Commentaires : Dalle de salle de classe a droite avant le carbet

Repère(s) sur le site

#### **GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Guyane **Code :** GUY\_gin09\_S\_51 **Auteur :** DEAL Guyane

**Date de mise à jour : 10/10/2017** 





### **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -54.38523300 / Y: 4.18368100 Coordonnées RGFG95 UTM 22N X: 124087.5 / Y: 463241.58 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -54.385233 / Y: 4.183681 Code Hydro: 5---0001 Rive de référence: Non renseigné



## **Juin 2008**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Témoignage oral

Commentaires: Pic de crue indique le 03/06/2008. Village inonde 3 semaines, Maison inondée (h=0.30m) pendant 2 semaines. Inondation de 2006 moins haute mais plus longue.

## GÉNÉRAL

**Code:** GUY\_gin09\_R\_51\_1 **Auteur:** DEAL Guyane

Date de mise à jour :

19/02/2018

## MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : NonÉtat du repère : Non renseignéPérennité : AucuneRepère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE DES CRUES DU MARONI DE MAI-JUIN 2008 ET AVRIL-MAI 2006 [GINGER ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUSTURES POUR LA DDE DE GUYANE - MAI 2009] -09/01/2009

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

**Organisme:** GINGER Environnement

### **NIVELLEMENT INITIAL - 01/02/2009**

**Méthode:** Non renseigné

**Organisme**: GINGER Environnement

Commentaires sur le nivellement : Mesure manuelle avec un mètre.

La référence n'a pas été nivelée

**Référence nivelée :** Autre type de référence

Description référence du repère : Dalle de salle de classe a droite

avant le carbet

Système altimétrique : Niv. Général de la Guyane 1977

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.360 m