

Commune : **GRAND-SANTI**Rivière : **La Lawa**

Pied de la maison en bois derrière la remise

Commentaires : Pied de la maison en bois derrière la remise

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guyane

Code : GUY_gin09_S_54

Date de mise à jour : 10/10/2017

Auteur : DEAL Guyane



Vue globale du bâtiment

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -54.32288100 / Y: 4.15179600

Coordonnées RGFG95 UTM 22N X: 131004.28 / Y: 459681.59

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -54.322881 / Y: 4.151796

Code Hydro: 5---0001

Rive de référence: Non renseigné


Juin 2008
Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral**

GÉNÉRAL

Code : GUY_gin09_R_54_1

Date de mise à jour :

Auteur : DEAL Guyane

19/02/2018



Vue du support et de la mesure du niveau des PHE

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE DES CRUES DU MARONI DE MAI-JUIN 2008 ET AVRIL-MAI 2006 [GINGER ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES POUR LA DDE DE GUYANE - MAI 2009] - 09/01/2009

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : GINGER Environnement

NIVELLEMENT INITIAL - 01/02/2009

Méthode : Non renseigné

Organisme : GINGER Environnement

Commentaires sur le nivellement : Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Pied de la maison en bois derrière la remise

Système altimétrique : Niv. Général de la Guyane 1977

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m