




Commune : MARIPASOULA

Rivière : La Lawa

## Marche de maison face embarcadère

1 Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Guyane**Code :** GUY\_gin09\_S\_72**Auteur :** DEAL Guyane**Date de mise à jour :** 10/10/2017

Vue globale du bâtiment

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -54.00549400 / Y: 3.46504000**Coordonnées RGFG95 UTM 22N :** X: 166017.97 / Y: 383525.51**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -54.005494 / Y: 3.46504**Code Hydro:** 5---0001**Rive de référence:** Non renseigné**Juin 2008**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Témoignage oral

**Commentaires :** Fortes érosions de berge (moyenne d'environ 1m par an). Drègue rapide (0.5m/j)

### GÉNÉRAL

**Code :** GUY\_gin09\_R\_72\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DEAL Guyane

24/04/2018

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** ETUDE DES CRUES DU MARONI DE MAI-JUIN 2008 ET AVRIL-MAI 2006 [GINGER ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES POUR LA DDE DE GUYANE - MAI 2009] - 09/01/2009**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** GINGER Environnement

### NIVELLEMENT INITIAL - 03/02/2009

**Méthode :** Non renseigné**Organisme :** GINGER Environnement**Commentaires sur le nivelllement :** Mesure manuelle avec un mètre.  
La référence n'a pas été nivellée**Référence nivellée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** Niv. Général de la Guyane 1977**Déférence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.000 m