
Commune : **APATOU**

Rivière : **Le Maroni**

**Pied d'une marche. Limite de zone inondée**


Commentaires : Pied d'une marche. Limite de zone inondée

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Guyane  
Code : GUY\_gin09\_S\_25  
Auteur : DEAL Guyane

Date de mise à jour : 10/10/2017




**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -54.42308400 / Y: 4.68266800  
Coordonnées RGFG95 UTM 22N X: 120134.86 / Y: 518514.27  
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -54.423084 / Y: 4.682668  
Code Hydro: 5---0000 Rive de référence: Non renseigné



Vue globale du bâtiment


**Juin 2008**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

**GÉNÉRAL**

Code : GUY\_gin09\_R\_25\_1  
Auteur : DEAL Guyane

Date de mise à jour : 02/09/2019



Vue du support et de la mesure du niveau des PHE

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
Visibilité : Non  
Pérennité : Aucune  
PHEC : Non renseigné

État du repère : Non renseigné  
Repère calculé : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE DES CRUES DU MARONI DE MAI-JUIN 2008 ET AVRIL-MAI 2006 [GINGER ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES POUR LA DDE DE GUYANE - MAI 2009] - 09/01/2009**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
Organisme : GINGER Environnement

**NIVELLEMENT INITIAL - 30/01/2009**

Méthode : Non renseigné  
Organisme : GINGER Environnement  
Commentaires sur le nivellement : Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée  
Référence nivelée : Autre type de référence  
Description référence du repère : Pied d'une marche. Limite de zone inondée  
Système altimétrique : Niv. Général de la Guyane 1977  
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m