




Commune : INDEFINI

Rivière : La Lawa

## Mur bleu en tôle de l'épicerie

1 Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Guyane**Code :** GUY\_gin09\_S\_40**Auteur :** DEAL Guyane**Date de mise à jour :** 10/10/2017

Vue globale du bâtiment

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -54.38983000 / Y: 4.32988800**Coordonnées RGFG95 UTM 22N :** X: 123647.61 / Y: 479433.15**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -54.38983 / Y: 4.329888**Code Hydro:** 5---0001**Rive de référence:** Non renseigné**Juin 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Commentaires :** L'épicerie a été inondée (h=0.30m) pendant 1 mois.Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral**

### GÉNÉRAL

**Code :** GUY\_gin09\_R\_40\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DEAL Guyane

19/02/2018



Vue du support et de la mesure du niveau des PHE

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** ETUDE DES CRUES DU MARONI DE MAI-JUIN 2008 ET AVRIL-MAI 2006 [GINGER ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES POUR LA DDE DE GUYANE - MAI 2009] - 09/01/2009**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** GINGER Environnement

### NIVELLEMENT INITIAL - 31/01/2009

**Méthode :** Non renseigné**Organisme :** GINGER Environnement**Commentaires sur le nivelllement :** Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivellée**Référence nivellée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** Niv. Général de la Guyane 1977**Déférence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.600 m