




Commune : GRAND-SANTI

**Maison en bois**

Rivière : La Lawa

**2**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Guyane**Code :** GUY\_gin09\_S\_42**Auteur :** DEAL Guyane**Date de mise à jour :** 10/10/2017

Vue globale du bâtiment

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -54.39251200 / Y: 4.30431500**Coordonnées RGFG95 UTM 22N :** X: 123336.86 / Y: 476602.8**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -54.392512 / Y: 4.304315**Code Hydro:** 5---0001**Rive de référence:** Non renseigné**Juin 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** 2006 inférieur de 0.35m**GÉNÉRAL****Code :** GUY\_gin09\_R\_42\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DEAL Guyane

19/02/2018



Vue du support et de la mesure du niveau des PHE

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** ETUDE DES CRUES DU MARONI DE MAI-JUIN 2008 ET AVRIL-MAI 2006 [GINGER ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES POUR LA DDE DE GUYANE - MAI 2009] - 09/01/2009**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** GINGER Environnement**NIVELLEMENT INITIAL - 31/01/2009****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** GINGER Environnement**Commentaires sur le nivelllement :** Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée**Référence nivellée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** Niv. Général de la Guyane 1977**Déférence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.800 m