

Commune : GRAND-SANTI

Rivière : La Lawa

# 3e marche de structure béton au pied du marche


Commentaires : 3e marche de structure béton au pied du marche

Repère(s) sur le site

### **GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Guyane Code: GUY gin09 S 47 Auteur: DEAL Guyane

Date de mise à jour : 10/10/2017



# 23.01.2008 22:15

### **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: -54.38254400 / Y: 4.27325700 Coordonnées RGFG95 UTM 22N X: 124429.67 / Y: 473158.88 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: -54.382544 / Y: 4.273257 **Code Hydro:** 5---0001 Rive de référence: Non renseigné



# **Juin 2008**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Témoignage oral

Commentaires : Forte érosion de berges. Risque de déstabilisation du marche.

### **GÉNÉRAL**

Code: GUY gin09 R 47 1

Date de mise à jour :

Auteur: DEAL Guyane 17/04/2018

# **MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Non État du repère : Non renseigné Pérennité : Aucune Repère calculé: Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE DES CRUES DU MARONI DE MAI-JUIN 2008 ET AVRIL-MAI 2006 [GINGER ENVIRONNEMENT ET **INFRASTRUSTURES POUR LA DDE DE GUYANE - MAI 2009] -**09/01/2009

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

Organisme: GINGER Environnement

## **NIVELLEMENT INITIAL - 31/01/2009**

Méthode: Non renseigné

Organisme: GINGER Environnement

Commentaires sur le nivellement : Mesure manuelle avec un mètre.

La référence n'a pas été nivelée

Référence nivelée : Autre type de référence

**Description référence du repère :** 3e marche de structure béton au

pied du marche

Système altimétrique : Niv. Général de la Guyane 1977

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m): 0.000 m