


Commune : **GRAND-SANTI**Rivière : **La Lawa****3e marche de structure béton au pied du marche****Commentaires** : 3e marche de structure béton au pied du marche**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Guyane**Code** : GUY_gin09_S_47**Date de mise à jour** : 10/10/2017**Auteur** : DEAL Guyane

Vue globale du bâtiment

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: -54.38254400 / Y: 4.27325700**Coordonnées RGFG95 UTM 22N** X: 124429.67 / Y: 473158.88**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -54.382544 / Y: 4.273257**Code Hydro**: 5---0001**Rive de référence**: Non renseigné**Juin 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires** : Forte érosion de berges. Risque de déstabilisation du marche.**GÉNÉRAL****Code** : GUY_gin09_R_47_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : DEAL Guyane

17/04/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE** : ETUDE DES CRUES DU MARONI DE MAI-JUIN 2008 ET AVRIL-MAI 2006 [GINGER ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES POUR LA DDE DE GUYANE - MAI 2009] - 09/01/2009**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : GINGER Environnement**NIVELLEMENT INITIAL - 31/01/2009****Méthode** : Non renseigné**Organisme** : GINGER Environnement**Commentaires sur le nivellement** : Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : 3e marche de structure béton au pied du marche**Système altimétrique** : Niv. Général de la Guyane 1977**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.000 m