Commune : **CHOISY-LE-ROI** | Rivière : **La Seine**

# 122 quai de Choisy

**Commentaires :** Mur de clôture à l'arrière de la maison

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine moyenne-Yonne-Loing
**Code :** SMYL16_SM_S_148 **Date de mise à jour :** 05/10/2020
**Auteur :** SPC SMYL




## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.42216720 / Y: 48.75310200
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 657518.41 / Y: 6850487.79
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.4221672 / Y: 48.753102
**Code Hydro:** ----0010 **Rive de référence:** Gauche

# 4 Juin 2016

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Marques nettes tout autour de la maison, confirmées oralement. 83 cm depuis le sol

## GÉNÉRAL

**Code :** SMYL16_SM_R_148_1 **Date de mise à jour :** 05/10/2020
**Auteur :** SPC SMYL

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Mauvais
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE MAI/JUIN 2016 SUR LE BASSIN DE LA SEINE - 07/06/2016

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** SPC Seine moyenne – Yonne – Loing