


Commune : **LIGNY-LE-RIBAUT** | Rivière : **Le Cosson**

**Place du 11 Novembre**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Loire-Allier-Cher-Indre  
**Code :** CER\_COS16\_S\_32      **Date de mise à jour :** 13/10/2017  
**Auteur :** A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre



Site (source : CEREMA Normandie-Centre)

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.78074100 / Y: 47.68310400  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 608528.11 / Y: 6732119.09  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** X: 1.780741 / Y: 47.683104  
**Code Hydro:** K47-0300      **Rive de référence:** Droite



**31 mai 2016**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **91.44 m**

Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** L'eau est montée jusqu'au petit muret entre la mairie et le gîte. Fiabilité du repère : Fiable.

**GÉNÉRAL**

**Code :** CER\_COS16\_R\_32\_1      **Date de mise à jour :** 17/04/2018  
**Auteur :** A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Oui      **État du repère :** Bon  
**Pérennité :** Moyenne      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné



Repère (source : CEREMA Normandie-Centre)

**SOURCE DE REPÉRAGE :** CEREMA DT NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS), LE COSSON, CRUE DE MAI-JUIN 2016 - 07/09/2017

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** CEREMA Normandie - Centre

**NIVELLEMENT D'ORIGINE CEREMA NORMANDIE-CENTRE, SITE DE BLOIS - 03/05/2017**

**Méthode :** GPS  
**Organisme :** CEREMA Normandie - Centre  
**Commentaires sur le nivellement :** Précision verticale (m) : 0,008. Précision horizontale (m) : 0,017.  
**Référence nivelée :** Marque d'inondation  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 91.440 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 91.44