


Commune : **CROUY-SUR-COSSON**

Pépinière, 2 Route de Thoury - Hangar

Rivière : **Le Cosson****1**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Allier-Cher-Indre**Code :** CER_COS16_S_60**Date de mise à jour :** 13/10/2017**Auteur :** A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre

Site (source : CEREMA Normandie-Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.60970500 / Y: 47.64987000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 595632.79 / Y: 6728639.37**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.609705 / Y: 47.64987**Code Hydro:** K47-0300**Rive de référence:** Droite**1^{er} Juin 2016**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **82.26 m**Nature du repère : **Marque peinture ou encre****Commentaires :** La trace du niveau d'eau est visible sur le mur du hangar. Fiabilité du repère : Fiable.**GÉNÉRAL****Code :** CER_COS16_R_60_1**Date de mise à jour :****Auteur :** A. Bontemps - Cerema

24/04/2018

Normandie-Centre

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Moyenne**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Repère (source : CEREMA Normandie-Centre)

SOURCE DE REPÉRAGE : CEREMA DT NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS), LE COSSON, CRUE DE MAI-JUIN 2016 - 07/09/2017**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** CEREMA Normandie - Centre**NIVELLEMENT D'ORIGINE CEREMA NORMANDIE-CENTRE, SITE DE BLOIS - 05/05/2017****Méthode :** GPS**Organisme :** CEREMA Normandie - Centre**Commentaires sur le nivelllement :** Précision verticale (m) : 0,012. Précision horizontale (m) : 0,021.**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 82.260 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 82.26