



Commune : **VINEUIL** | Rivière : **Le Cosson**

**21 rue de Nanteuil**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre  
 Code : CER\_COS16\_S\_93      Date de mise à jour : 13/10/2017  
 Auteur : A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 1.40785200 / Y: 47.57972800  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 580324.82 / Y: 6721134.5  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.407852 / Y: 47.579728  
 Code Hydro: K47-0300      Rive de référence: Droite


**2 Juin 2016**      Altitude calculée de l'eau : **73.08 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires** : L'eau est montée à + 80 cm du sol. Marque sur peinture extérieure. Fiabilité du repère : Fiable.

**GÉNÉRAL**

Code : CER\_COS16\_R\_93\_1      Date de mise à jour : 17/04/2018  
 Auteur : A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Non      État du repère : Bon  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : CEREMA DT NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS), LE COSSON, CRUE DE MAI-JUIN 2016 - 07/09/2017**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme : CEREMA Normandie - Centre

**NIVELLEMENT D'ORIGINE CEREMA NORMANDIE-CENTRE, SITE DE BLOIS - 15/05/2017**

Méthode : GPS  
 Organisme : CEREMA Normandie - Centre  
 Commentaires sur le nivellement : Précision verticale (m) : 0,028.  
 Précision horizontale (m) : 0,044.  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : Sol  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 72.280 m  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.800 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 73.08