




Commune : CHAILLES

6 rue de la Vallée

Rivière : Le Cossion

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Loire-Allier-Cher-Indre**Code :** CER_COS16_S_113**Date de mise à jour :** 13/10/2017**Auteur :** A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre

Site (source : CEREMA Normandie-Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.30534200 / Y: 47.53812500**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 572521.53 / Y: 6716674.06**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.305342 / Y: 47.538125**Code Hydro:** K47-0300**Rive de référence:** Gauche**3 Juin 2016**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **67.04 m**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** L'eau s'est arrêtée au niveau de la fin du cabanon en bois du voisin. Fiabilité du repère : Moyenne.**GÉNÉRAL****Code :** CER_COS16_R_113_1**Date de mise à jour :****Auteur :** A. Bontemps - Cerema

19/02/2018

Normandie-Centre

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Repère (source : CEREMA Normandie-Centre)

SOURCE DE REPÉRAGE : CEREMA DT NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS), LE COSSON, CRUE DE MAI-JUIN 2016 - 07/09/2017**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Normandie – Centre**NIVELLEMENT D'ORIGINE CEREMA NORMANDIE-CENTRE, SITE DE BLOIS - 16/05/2017****Méthode :** GPS**Organisme :** CEREMA Normandie – Centre**Commentaires sur le nivellage :** Précision verticale (m) : 0,013. Précision horizontale (m) : 0,021.**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 67.040 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 67.04