

Commune : **MAUGUIO**


Exploitation horticole, Mas de Cannebeth #2

Commentaires : Laisse de la crue au sommet du piquet bois planté en haut de talus en face de l'entrée de l'exploitation horticole. Z crue relevé par rapport au haut du mur.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest**Code :** DDTM_S_34154-005**Date de mise à jour :** 16/10/2017**Auteur :** DDTM34

Fiche du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.02618950 / Y: 43.62679010**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 782843.4 / Y: 6281398.56**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.0261895 / Y: 43.6267901**29 Septembre 2014**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **9.01 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Piquet bois

GÉNÉRAL

Code : DDTM_R_34154-005_11**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM34

20/10/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 9.010 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 9.01