



Commune : **PUISSERGUIER**

Pont RD 16 / Le Lirou

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : DDTM_S_34225-001

Date de mise à jour : 16/10/2017

Auteur : DDTM34




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.03967229 / Y: 43.36249330

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 703217.56 / Y: 6251484.83

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0396723 / Y: 43.3624933



29 janvier 1996

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **67.49 m**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Poteau électrique, pont

GÉNÉRAL

Code : DDTM_R_34225-001_11

Date de mise à jour : 12/11/2017

Auteur : DDTM34

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 67.490 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 67.49