



Commune : AUBAIS

Ancien moulin près du pont submersible #2

Commentaires : PHE sur commune d'Aubais (Rive gauche du Vidourle)

6

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Grand Delta

Code : DDTM_S_30019-020

Date de mise à jour : 16/10/2017

Auteur : DDTM34




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.14295498 / Y: 43.73759780

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 792090.91 / Y: 6293841.26

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.142955 / Y: 43.7375978

**27 Septembre 1907**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **19 m**

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Moulin

GÉNÉRAL

Code : DDTM_R_30019-020_16

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM34

17/04/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Référence nivélée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 19.000 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 19 m