



Commune : LATTES

Carosserie Contrôle Auto - 3ème écluse RD 986

Commentaires : lieu-dit Les Cambrettes

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL


Unité de gestion : Méditerranée Ouest**Code :** DDTM_S_34129-050**Date de mise à jour :** 16/10/2017**Auteur :** DDTM34

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.89418335 / Y: 43.56118710**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 772269.71 / Y: 6273978.27**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.8941834 / Y: 43.5611871**1976**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : Chemin, pied digue

GÉNÉRAL

Code : DDTM_R_34129-050_11**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM34

19/02/2018

Altitude calculée de l'eau : **4.17 m**

Nature du repère : Laisse d'inondation

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 4.170 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 4.17 m