


Commune : **MAUGUIO**

**Exploitation horticole, Mas de Cannebeth #2**

**Commentaires** : Laisse de la crue au sommet du piquet bois planté en haut de talus en face de l'entrée de l'exploitation horticole. Z crue relevé par rapport au haut du mur.

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Méditerranée Ouest  
**Code** : DDTM\_S\_34154-005      **Date de mise à jour** : 16/10/2017  
**Auteur** : DDTM34




**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 4.02618950 / Y: 43.62679010  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 782843.4 / Y: 6281398.56  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 4.0261895 / Y: 43.6267901



Fiche du site


**29 Septembre 2014**

Altitude calculée de l'eau : **9.01 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires** : Piquet bois

**GÉNÉRAL**

**Code** : DDTM\_R\_34154-005\_11      **Date de mise à jour** : 20/10/2021  
**Auteur** : DDTM34

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation** : Oui  
**Visibilité** : Non renseigné      **État du repère** : Non renseigné  
**Pérennité** : Non renseigné      **Repère calculé** : Non renseigné  
**PHEC** : Non renseigné

**NIVELLEMENT INITIAL**

**Méthode** : Non renseigné  
**Référence nivelée** : Marque d'inondation  
**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m)** : 9.010 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 9.01 m