



Commune : PUISSERGUIER

Pont RD 16 / Le Lirou

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM_S_34225-001 **Date de mise à jour :** 16/10/2017
Auteur : DDTM34




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.03967229 / Y: 43.36249330
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 703217.56 / Y: 6251484.83
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0396723 / Y: 43.3624933

**29 Janvier 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **67.49 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Poteau électrique, pont

GÉNÉRAL

Code : DDTM_R_34225-001_11 **Date de mise à jour :**
Auteur : DDTM34 12/11/2017

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Référence nivélée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 67.490 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 67.49 m