



Commune : **PUISSERGUIER**

## Maison à 650 m R.D. aval du pont RD 16 / Le Lirou

**2** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest

**Code :** DDTM\_S\_34225-002

**Date de mise à jour :** 16/10/2017

**Auteur :** DDTM34




Photo du site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 3.04690986 / Y: 43.35902790

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 703804.78 / Y: 6251099.93

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.0469099 / Y: 43.3590279



**29 janvier 1996**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **62.62 m**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Mur digue et bâtiment, remise

### GÉNÉRAL

**Code :** DDTM\_R\_34225-002\_21

**Date de mise à jour :** 24/04/2018

**Auteur :** DDTM34

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non renseigné

**État du repère :** Non renseigné

**Pérennité :** Non renseigné

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

### NIVELLEMENT INITIAL

**Méthode :** Non renseigné

**Référence nivelée :** Marque d'inondation

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m) :** 62.620 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 62.62 m